

Zo af en toe gebeuren er bij de muntproductie van die ongelukjes waardoor bizarre creaties het licht zien. Die mogen of kunnen na het controleproces nooit in circulatie komen maar geraken op de een of andere manier soms toch tussen het wisselgeld en zijn natuurlijk hebbedingetjes voor elke verzamelaar.

Sinds dat er munten geslagen worden, komen er ook misslagen voor. Het zijn niets anders dan fabricagefouten die niet opgemerkt worden tijdens de controles en op die manier in omloop komen. Je zou zeggen dat met de verbeterde productie- en controletechnieken van tegenwoordig het aantal misslagen zou moeten afnemen, maar met de komst van de Euro is het tegendeel bewezen. Er zijn inmiddels al veel Euro misslagen bekend.

De waarde van misslagen is zeer moeilijk te bepalen. Het hangt onder andere af van het soort misslag, kwaliteit en de leeftijd van de munt. De prijzen variëren van één maal de nominale waarde tot het veelvoud hiervan.

Hieronder enkele typische voorbeelden :



**Leopold I
2 centiem 1835**

Geslagen over een Nederlandse cent 1827



**Boudewijn
1 frank 1973, type Ceres**

Bij het slaan van deze munt zat er een nog ander blanco plaatje half tussen de stempel en deze munt.

Eveneens is de 1 van het jaartal niet meegeslagen hoogstwaarschijnlijk door stempelvervuiling.



**Albert II
2-euro 2004**

Een prachtvoorbeeld waarbij het muntplaatje niet goed tussen de beide stempels is terecht gekomen.



**Albert II
2-eurocent 2000**

zeldzame variant :
de voorzijde van de munt komt terug op de keerzijde !
Boven het hoofd is duidelijk de 2 euro (cent) in spiegelschrift te merken !



**Albert II
10 eurocent 2011**

Afzetting van extra metaal boven en achteraan het hoofd

Internationaal

Defecte muntplaatjes

Het muntplaatje (rondel) mist één of meerdere 'hapjes'. De oorzaak hiervan is dat de muntplaatjes te dicht bij elkaar uit de plaat zijn gestanst.

De 1 en 2 Euro muntstukken bestaan uit twee delen. Er zijn misslagen bekend waarbij het binnenste gedeelte niet goed in de buitenring zat op het moment dat de munt geslagen werd. Hierdoor is het binnenste gedeelte eivormig geworden met een overlappend gedeelte met de buitenring.



5 euro biljet uit een Duitse pinautomaat, zo goed als nieuw; geen vouwen of kreukels en de kleuren zo vers als van een nieuw biljet. Met rare stempel die er duidelijk ná het drukken aan toegevoegd was, maar kennelijk voordat het biljet in omloop kwam, dit gezien de kwalitatieve toestand van het biljet.

Wat betreft de stempel, deze zijn er in honderden verschillende vormen, voorstellingen en maten. Ze worden wel eens aangebracht door grenswisselkantoren die met het aanbrengen van een stempel een duidelijke en zichtbare notificatie hebben dat het biljet als echt bestempeld is. Natuurlijk zie je ook vele stempels met als doel om reclame maken.